



Filtre à air NAPA 2769 :
Placement incorrect du joint

Filtre à air NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
2769	93 unités	24MYUJ10 9927

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Positionnement incorrect du joint sur le filtre.

ACTION REQUISE :

1) Veuillez vous débarrasser de la pièce et contacter votre représentant local pour suivre la procédure de crédit standard.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément et vous remercions de l'attention immédiate que vous porterez à cette affaire.

