



Filtre à air de cabine NAPA 9979 :
Erreur de conception du filtre

Filtre à air de cabine NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
9979	362 unités	24MYM20 9927 24MYUJ10 9927

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Les flèches indiquant le sens de la circulation de l'air sont incorrectes et un problème d'épaisseur empêche l'installation.

ACTION REQUISE :

1) Veuillez vous débarrasser de la pièce et contacter votre représentant local pour suivre la procédure de crédit standard.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément et vous remercions de l'attention immédiate que vous porterez à cette affaire.

