



Filtres à huile NAPA : 7938, 4938, 4939

Différences entre les joints toriques

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Le joint torique fourni peut être incorrect. Veuillez consulter les 3 photos ci-jointes, montrant chaque numéro et les joints toriques correspondants.

ACTION REQUISE :

Jetez les joints toriques défectueux ; PGI vous enverra le nombre exact de joints nécessaires pour les remplacer. Demandez des joints toriques de remplacement auprès de VDM.

		
7938 O-ring 1 - 75x2.5mm O-ring 2 - 15x2.5mm	4938 O-ring 1 - 80x4.45mm O-ring 2 - 15x2.5mm	4939 O-ring 1 - Joint carré O-ring 2 - 15x2.5mm

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément et vous remercions de l'attention immédiate que vous porterez à cette affaire.