



Filtre à huile NAPA 7938

Différences entre les joints toriques

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Le joint torique fourni avec le Napa 7938 pourrait être de taille incorrecte. Veuillez comparer ci-dessous l'emballage incorrect (à gauche) et l'emballage correct (à droite).

ACTION REQUISE :

Si vous constatez que l'un des produits 7938 contient des joints toriques non conformes, veuillez le jeter et demander le kit de joints toriques de remplacement SDG90211K. Veuillez contacter votre représentant commercial pour obtenir ce remplacement.

	
<p style="text-align: center;">7938</p> <p style="text-align: center;">Joint torique incorrect</p> <p>Joint torique 1 ID et épaisseur – 76,2 mm x 4,8 mm</p> <p>Joint torique 2 ID et épaisseur – 15,2 mm x 2,4 mm</p>	<p style="text-align: center;">7938</p> <p style="text-align: center;">Joint torique approprié</p> <p>Joint torique 1 ID et épaisseur – 76,2 mm x 2,4 mm</p> <p>Joint torique 2 ID et épaisseur – 15,2 mm x 2,4 mm</p>

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit au 888-681-3769.

Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément et vous remercions de l'attention immédiate que vous porterez à cette affaire.