



Filtre à air NAPA 6562 :  
Erreur de conception du filtre

Filtre à air NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
6562	2,913 unités	24MEJ20 8803 24MR015 8803

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Matériau dur et excédentaire sur le joint intérieur du filtre.

ACTION REQUISE :

Si ce problème est identifié sur votre pièce, veuillez vous en débarrasser et contacter votre représentant local pour lancer la procédure standard d'avoir.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre prompt attention.

