



AVISO DE ROSCAS INCORRECTAS EN EL FILTRO

#415-SP

NAPA Gold 600410:

Filtro con roscas incorrectas en el paquete.

Número de pieza	Código de fecha	Problema
600410	24MYUJ30 9964	Rosca incorrecta

- El siguiente artículo se envió con una rosca incorrecta en el filtro.
- Inspeccione su inventario del número de pieza 600410 para ver si el código de fecha "24MYUJ30 9964" está impreso en el filtro.
- Deseche la pieza y envíe una solicitud de crédito VDM.
- Cantidad incorrecta: 462

