



NAPA Gold 3678:
Erreur de conception

Filtre à carburant NAPA Gold	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
3678	575 Unités	25MHM06 11767 25MHM21 11767 25MEJ06 11767

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Une erreur de conception au niveau du capuchon du filtre empêche le filtre de s'insérer correctement dans le boîtier. Par conséquent, le filtre ne peut pas être verrouillé, ce qui permet au liquide de fuir du boîtier.

ACTION REQUISE :

Veillez jeter la pièce et soumettre une demande de crédit VDM.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Pour toute question ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre prompt attention.