



## BOLETÍN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

#464-SP

NAPA Gold 3678:  
Error de diseño

<b>Filtro de combustible NAPA Gold</b>	<b>Cantidad total enviada:</b>	<b>Lotes afectados:</b>
<b>3678</b>	<b>575 Unidades</b>	<b>25MHM06 11767 25MHM21 11767 25MEJ06 11767</b>

**RESUMEN DEL PROBLEMA:**

Un error de diseño en la tapa del filtro impide que este encaje correctamente en la carcasa. Como resultado, el filtro no se puede fijar en su lugar, lo que permite fugas de líquido.

**ACCIÓN REQUERIDA:**

Deseche la pieza y solicite un reembolso VDM.

**PREGUNTAS O ASISTENCIA:**

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.