



BOLETÍN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

#481-SP

Filtro de aire NAPA 2769:

Colocación incorrecta del empaque

Filtro de aire NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
2769	93 unidades	24MYUJ10 9927

RESUMEN DEL PROBLEMA:

Colocación incorrecta del empaque en el filtro.

ACCIÓN REQUERIDA:

1) Deseche la pieza y comuníquese con su representante local para seguir el proceso de crédito estándar.

PREGUNTAS O ASISTENCIA:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte de productos.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.

