



Filtro de aire de cabina NAPA 9979:
Error de diseño del filtro

Filtro de aire de cabina NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
9979	362 unidades	24MYM20 9927 24MYUJ10 9927

RESUMEN DEL PROBLEMA:

Las flechas de dirección del flujo de aire son incorrectas y un problema de grosor impide la instalación.

ACCIÓN REQUERIDA:

1) Deseche la pieza y comuníquese con su representante local para seguir el proceso de crédito estándar.

PREGUNTAS O ASISTENCIA:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte de productos.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.

