



BULLETIN SUR LA QUALITÉ DES PRODUITS

#513-FR

Filtre à air NAPA 500009:
Joint manquant

Filtre à air NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
500009	268 unités	24MEJ10 9927 24MRD10 9927

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Ce filtre est livré sans joint d'étanchéité, celui-ci étant manquant dans la boîte.

ACTION REQUISE :

Veuillez contacter notre équipe d'assistance technique pour toute question ou pour obtenir de l'aide concernant la bague d'étanchéité manquante.

Nous vous prions de nous excuser pour tout désagrément et vous remercions de l'attention immédiate que vous porterez à cette affaire.



40353-SEAL

