



BULLETIN PRODUIT

#548-FR

NAPA Gold 3002:
Composant interne lâche

PRODUIT CONCERNÉ :

- Il a été précédemment constaté que certains filtres à carburant NAPA 3002, fabriqués à partir du 25MYM22, présentaient un élément filtrant détaché. Les produits datant de cette date doivent être considérés comme suspects et retirés du stock.

ACTION REQUISE :

1. Vérifiez que tous les filtres NAPA 3002 en stock portent le code de date concerné 25MYM22 10300 imprimé sur le filtre.
2. Si vous trouvez un produit concerné :
 - Ne vendez pas et n'installez pas le produit.
 - Demandez un remboursement via la procédure de retour standard.
 - Détruisez le produit après remboursement afin d'éviter toute utilisation accidentelle.

Filtre à carburant NAPA	Dates concernées :
3002	25MYM22 10300

