



BOLETÍN DE PRODUCTO

#548-SP

NAPA Gold 3002:
Componente interno suelto

PRODUCTO AFECTADO:

- Se identificó previamente que algunos filtros de combustible NAPA 3002 tienen un elemento de filtro suelto, fabricado en 2012. Los productos fabricados a partir de esta fecha deben considerarse sospechosos y retirarse del inventario.

ACCIÓN REQUERIDA:

1. Verifique todo el stock de filtros NAPA 3002 para el código de fecha afectado 25MYM22 10300 impreso en el filtro
2. Si encuentra el producto afectado:
 - NO venda ni instale el producto
 - Solicite un reembolso mediante el proceso de devolución estándar.
 - Destruya el producto después de que se emita el reembolso para evitar su uso accidental.

Filtro de combustible NAPA	Lotes afectados:
3002	25MYM22 10300

