



AVIS DE FILTRE INCORRECT

#552-FR

Filtre à carburant NAPA Gold 3705 :
Filtre incorrect dans la boîte.

PRODUIT CONCERNÉ :

- Il a été précédemment constaté que certains filtres métalliques NAPA 3705 avaient été emballés par erreur avec un filtre en plastique NAPA 3085 à l'intérieur de la boîte.
- Le filtre 3085 n'est pas un remplacement approprié pour le 3705 et ne peut pas être installé.
- Au total, 200 pièces ont été mélangées dans des boîtes.

ACTION REQUISE :

1. Vérifiez tout le stock de NAPA 3705 pour un filtre de style métallique.
2. Si vous trouvez un produit concerné :
 - Ne vendez pas et n'installez pas le produit.
 - Demandez un remboursement via la procédure de retour standard.
 - Détruisez le produit après remboursement afin d'éviter toute utilisation accidentelle.

Numéro de pièce sur la boîte :	Produit incorrect Contenu :	Dates concernées :
NAPA 3705 (Métal Filtre à carburant)	NAPA 3085 (Plastique Filtre à carburant)	TOUT

