



AVISO DE FILTRO INCORRECTO

#552-SP

Filtro de combustible NAPA Gold 3705:
Filtro incorrecto en la caja.

PRODUCTO AFECTADO:

- Se identificó previamente que algunos filtros de metal NAPA 3705 se empaquetaron incorrectamente con un filtro de plástico NAPA 3085 dentro de la caja.
- El filtro 3085 no es un reemplazo adecuado para el 3705 y no se puede instalar.
- En total se empacaron 200 piezas en cajas mixtas.

ACCIÓN REQUERIDA:

1. Revise todo el stock de NAPA 3705 para ver si hay un filtro estilo metal.
2. Si encuentra el producto afectado:
 - NO venda ni instale el producto
 - Solicite un reembolso mediante el proceso de devolución estándar.
 - Destruya el producto después de que se emita el reembolso para evitar su uso accidental.

Número de pieza en la caja:	Producto incorrecto encontrado en el interior:	Lotes afectados:
NAPA 3705 (Filtro de combustible metálico)	NAPA 3085 (Filtro de combustible de plástico)	TODO

