



Filtre à air NAPA 6829 :
Erreur de conception du filtre

Filtre à air NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
6829	207 unités	24MYUJ10 9927

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Le filtre ne s'insère pas dans le manchon du boîtier.

ACTION REQUISE :

Si ce problème est identifié sur votre pièce, veuillez vous en débarrasser et contacter votre représentant local pour lancer la procédure standard d'avoir.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre prompt attention.

