



BOLETÍN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

#557-SP

Filtro de aire NAPA 6829:
Error de diseño del filtro

Filtro de aire NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
6829	207 unidades	24MYUJ10 9927

RESUMEN DEL PROBLEMA:

El filtro no se instala en el manguito de la carcasa.

ACCIÓN REQUERIDA:

Si se detecta este problema en su pieza, por favor deseche la pieza y comuníquese con su representante local para iniciar el procedimiento estándar de crédito.

PREGUNTAS O ASISTENCIA:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte de productos.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.

