



**Filtro de aire NAPA 6562:
Error de diseño del filtro**

Filtro de aire NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
6562	2,913 unidades	24MEJ20 8803 24MR015 8803

RESUMEN DEL PROBLEMA:

Material duro y en exceso en el sello interior del filtro.

ACCIÓN REQUERIDA:

Si se detecta este problema en su pieza, por favor deseche la pieza y comuníquese con su representante local para iniciar el procedimiento estándar de crédito.

PREGUNTAS O ASISTENCIA:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte de productos.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.

