




BULLETIN SUR LA QUALITÉ DES PRODUITS

#474-FR

Filtre à air NAPA 500025 :
Filtre incorrect dans la boîte.

Filtre à air NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
50025	760 unités	25MYUJ163042 25MYM1314318

**PIÈCE INCORRECTE
DANS LA BOÎTE**



**PIECE
CORRECTE**



RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

Cette pièce a été emballée de manière incorrecte.

ACTION REQUISE :

1) Veuillez jeter la pièce et soumettre une demande de crédit VDM.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour coordonner le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre prompt attention.