



## BOLETÍN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

#474-SP

Filtro de aire NAPA 500025:  
Filtro incorrecto en la caja.

Filtro de aire NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
500025	760 unidades	25MYUJ163042 25MYM1314318

**PIEZA  
CORRECTA**



**PARTE  
CORRECTA**



### RESUMEN DEL PROBLEMA:

Esta pieza fue empaquetada incorrectamente.

### ACCIÓN REQUERIDA:

1) Deseche la pieza y solicite un crédito VDM.

### PREGUNTAS O ASISTENCIA:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte del producto.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.