



BULLETIN SUR LA QUALITÉ DES PRODUITS

#477-FR

Filtre à air NAPA 6492 :

Erreur de conception du bouchon du filtre

Filtre à air NAPA	Quantité totale Expédié :	Dates concernées :
6492	218 unités	24MEJ30 9964 25MRD13 9964 26MYJ03 9964

RÉSUMÉ DU PROBLÈME :

La hauteur du filtre à air est trop élevée, ce qui l'empêche de s'insérer dans le boîtier.

ACTION REQUISE :

1) Veuillez jeter la pièce et soumettre une demande de crédit VDM.

QUESTIONS OU ASSISTANCE :

Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour organiser le retour, veuillez contacter notre équipe d'assistance produit.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre prompt attention.

