



## BOLETÍN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

#477-SP

Filtro de aire NAPA 6492:

Error de diseño de la tapa del filtro

Filtro de aire NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
6492	218 unidades	24MEJ30 9964 25MRD13 9964 26MYJ03 9964

### RESUMEN DEL PROBLEMA:

La altura del filtro de aire es demasiado alta y no puede encajar en la carcasa.

### ACCIÓN REQUERIDA:

1) Deseche la pieza y solicite un crédito VDM.

### PREGUNTAS O ASISTENCIA:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte de productos.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.

