



BOLETÍN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

#513-SP

Filtro de aire NAPA 500009:
Empaque Faltante

Filtro de aire NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
500009	268 unidades	24MEJ10 9927 24MRD10 9927

RESUMEN DEL PROBLEMA:

A este filtro le falta un empaque, que debería venir suelto en la caja.

ACCIÓN REQUERIDA:

Para cualquier pregunta o para obtener ayuda para conseguir el empaque que falta, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.

