




## BOLETÍN DE CALIDAD DEL PRODUCTO

#519-SP

Filtro de aire NAPA 201346:  
Filtro incorrecto en la caja

Filtro de aire NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
201346	1,380 unidades	24MTA103042 24MR0213042

**PIEZA  
INCORRECTA  
EN CAJA**



**PARTE  
CORRECTA**



### RESUMEN DEL PROBLEMA:

Esta pieza fue empaquetada incorrectamente.

### ACCIÓN REQUERIDA:

Deseche la pieza y solicite un reembolso de VDM.

### PREGUNTAS O ASISTENCIA:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.

Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causarle y agradecemos su pronta atención a este asunto.