



## AVIS DE FILTRE INCORRECT

#417-FR

**NAPA Gold 2404:**  
Filtre incorrect dans la boîte.

- L'article suivant a été expédié avec un filtre incorrect dans la boîte.
- Veuillez inspecter votre inventaire de la pièce numéro 2404 pour le code de date « 24MLA08 9927 », « 24MLA15 9927 » imprimé sur le filtre.
- Veuillez éliminer la pièce et soumettre une demande de crédit VDM.
- Quantité expédiée incorrecte : 850

Numéro de pièce	Code de date défectueux
2404	24MLA08 9927
	24MLA15 9927

Numéro de pièce	Problème – Différence dimensionnelle
2404	Bon filtre OD: 8.35 in, ID: 4.14 in
	Filtre incorrect OD: 9.01 in, ID: 4.37 in