



AVISO DE FILTRO INCORRECTO

#417-SP

NAPA Gold 2404:

Filtro incorrecto en la caja.

- El siguiente artículo se envió con el filtro incorrecto en la caja.
- Inspeccione su inventario de la pieza número 2404 para ver si los códigos de fecha "24MLA08 9927" o "24MLA15 9927" están impresos en el filtro.
- Deseche la pieza y envíe una solicitud de crédito VDM.
- Cantidad incorrecta enviada: 850

Número de pieza	Código de fecha defectuoso
2404	24MLA08 9927
	24MLA15 9927

Número de pieza	Problema – Diferencia dimensional
2404	Filtro correcto OD: 8.35 in, ID: 4.14 in
	Filtro incorrecto OD: 9.01 in, ID: 4.37 in