



Filtro de aire NAPA 9205:
Error de diseño del filtro

Filtro de aire NAPA	Cantidad total enviada:	Lotes afectados:
9205	89 unidades	24MYUJ10 9927

RESUMEN DEL PROBLEMA:

Error de diseño del filtro que no permite que el filtro se instale en la carcasa.

ACCIÓN REQUERIDA:

1) Deseche la pieza y comuníquese con su representante local para seguir el proceso de crédito estándar.

PREGUNTAS O ASISTENCIA:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para coordinar la devolución, comuníquese con nuestro equipo de soporte de productos.

Disculpe las molestias y agradecemos su pronta atención a este asunto.

